



AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Motocultor inalámbrico BLACK+DECKER® de 18 V

BLACK+DECKER® ha determinado que las instrucciones de montaje incluidas originalmente con el producto pueden hacer que algunos consumidores conecten la parte inferior del motocultor boca abajo. Un montaje incorrecto puede hacer que las cuchillas del motocultor giren hacia el usuario, lo que supone un riesgo potencial de laceración.

Este aviso de seguridad se aplica a los modelos **BLACK+DECKER®** BETL18B-XJ, BETL1820L-QW y BETL1820L-GB de motocultores inalámbricos.



El número de modelo “BETL18” se encuentra en la parte inferior del mango superior de los motocultores afectados. Los motocultores son naranjas y negros, y tienen la marca **BLACK+DECKER®** etiquetada en el mango y en la parte inferior del motocultor. Si no está seguro de si su motocultor se ve afectado por este aviso de seguridad, o simplemente quiere asegurarse de que está montado correctamente, póngase en contacto con nosotros o visite www.blackanddecker.es y haga clic en “Avisos de seguridad y retiradas” para ver/descargar las instrucciones de montaje actualizadas para asegurarse de que su unidad está montada correctamente.

Si su motocultor se ve afectado, **DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE** y póngase en contacto con **BLACK+DECKER®** para obtener las instrucciones de montaje actualizadas.

1. Vaya a: www.blackanddecker.es
2. Escanee el código QR a la derecha, o
3. Llame al +34932201806

