



AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

Cultivador/Motocultivador sem fios BLACK+DECKER® 18V

A **BLACK+DECKER®** determinou que as instruções de montagem originalmente incluídas com o produto podem fazer com que alguns consumidores fixem a parte inferior do Cultivador/Motocultivador ao contrário. Uma montagem incorreta pode fazer com que as lâminas do Cultivador/Motocultivador rodem na direção do utilizador, representando um potencial risco de laceração.

Este aviso de segurança aplica-se a Cultivadores/Motocultivadores sem fios **BLACK+DECKER® Modelos BETL18B-XJ, BETL1820L-QW e BETL1820L-GB.**



O número de modelo "BETL18" está localizado na parte inferior da pega superior dos Cultivadores/Motocultivadores afetados. Os Cultivadores/Motocultivadores são laranja e pretos e têm a marca **BLACK+DECKER®** rotulada na pega e na parte inferior do Cultivador/Motocultivador. Se não tiver a certeza se o seu Cultivador/Motocultivador é afetado por este aviso de segurança, ou apenas se pretender garantir que está montado corretamente, contacte-nos ou visite www.blackanddecker.pt e clique em "Avisos de Segurança e Recolhas" para ver/descarregar as instruções de montagem atualizadas para garantir que a sua unidade está montada corretamente.

Se o seu Cultivador/Motocultivador for afetado, PARE IMEDIATAMENTE DE UTILIZÁ-LO e contacte a BLACK+DECKER® para obter as instruções de montagem atualizadas.

1. Vá a: www.blackanddecker.pt
2. Digitalize o código QR à direita, ou
3. Ligue para o +351210206231

